

ZPRÁVA

O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Podle vyhlášky ČÚBP č.85/1978 Sb. a ČSN EN 1775
Č.176/2022

Datum provedení revize: 15.11.2022

Bellušova 1803, Praha5

Místo, kde je OPZ instalováno:

Společenství vlastníků bytových jednotek Bellušova 1803-1804

Vlastník, správce, provozovatel : Bellušova 1803/5, Praha 5

Druh revize :

Provozní revize

Označení zařízení: NTL plynovod od hlavního domovního uzávěru k uzávěrům před spotřebiči včetně

OPZ- F, /provozní medium : zemní plyn 2,1 kPa/

Výsledek tlakové zkoušky : úspěšná – provozním tlakem

Jméno a příjmení revizního technika-číslo osvědčení.

Milan Poliak ev.č.osvědčení 17429/2/21/R-PZ-f,g

Technická dokumentace: druh zařízení F,G OPZ do 50 kW

Zjištěné závady: NEJSOU

Celkové hodnocení: **OPZ JE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU**

Za provozovatele se zúčastnil: nájemníci jednotlivých bytů

Rozdělovník: 1x RT, 2x odběratel

V Praze dne 15.11.2022

Investor:

Dodavatel:

Revizní technik

ev.č.opr.3829/2/16/PZ-M,R/f,g

KB SERVIS s.r.o.
Kovářova 27
155 00 Praha 5
IČ: 26144557, DIČ: CZ26144557
Tel.: 602 211 938



TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č : 176/22

STRANA : 2

- A. Technické hodnoty revidovaných zařízení
- B. Údaje o měření a zkouškách
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp.kontrol
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení
- F. Celkové zhodnocení dle § 8 písm.1) Vyhl.85/78 Sb.

A. Domovní NTL plynovod dle TPG 704 01, provozní tlak 2,1 kPa, od HUP šoupě DN 150 ve sklepě domu v místnosti č.12 a dále zredukováno svařovaným potrubím DN100 k T kusu a vpravo do výměníkové stanice a vlevo ke K800 DN 32 v místnosti č.301, kde je umístěno i sekční šoupě DN 100 a dále ke sklípkům ke K800 DN 32 před stoupačkami a dále je potrubí vedeno k uzávěrům před plynoměry v instal.šachtách v bytech a k uzávěrům před sporáky /viz příloha/. Před plynoměry jsou osazeny uzávěry K800 a KK DN 20 a před sporáky K800 a KK DN 15. Plynovod je z trub ocel.závitových bezešvých, natřen žlutou barvou, dopojení k spotřebičům je šroubované. Dopojení na plynovou hadici viz příloha. U všech plynoměrů je provedeno vodivé propojení. V bytě č.1 a 9 není osazen plynoměr a potrubí je ukončeno zátkou. Nebyl zpřístupněn byt č. 5.

B. Kontrola těsnosti spojů detektorem GI – 03 M v.č.4121.
Kontrola ovladatelnosti uzávěrů.
Kontrola umístění uzávěrů.
Kontrola označení plynovodu.
Kontrola funkčnosti a bezpečnosti spotřebičů a jejich dopojení.

C 1. v bytě č.13 byl zjištěn únik plynu u HUP.

D. Byla předložena předchozí kontrolní zpráva 61/19 z 14.11.2019.

E. Není.

F. **Zařízení „F“ je schopno bezpečného provozu.**

**Doporučuji provést výměnu starých nefunkčních uzávěrů u plynoměrů.
Doporučuji provést výměnu dopojovacích hadic s prošlou záruční lhůtou
a výměnu šroubovaných dopojení spotřebičů za bezpečnostní tlakovou hadici.**

Návrh termínu
odstranění závad
do : _____

odstraněno při revizi

Milan Pollak



Č. REVIZE: **176/2022**

ADRESA: **Bellušova 1803**

DRUH: **revize**

SPRÁVCE:

DATUM: **15.11.2022**

Patro	b.č.	jméno/ změna	Sporák d-varná deska	HUP DN 20	Plynměr rozteč	funkční	Klíčka	přístupný	uzem	Uzávěr DN 15	přístup	přípoj	závada
7	16	Ondříášová	d.Mora	K800		ne	ne	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
	15	Doležal	d.Mora	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
6	14	Grigorian	Mora	KK		ano	-	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
	13	Pokorný	Mora	KK		ano	-	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	Únik plynu u HUP
5	12	Batková	d.Elektrolux	K800		ne	ne	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	škrtání u HUP
	11	Šilhanová	d.Mora	K800		ano	ano	ano	ano	K800	ano	Plynová hadice	2022
4	10	Balabánová	Gorenje	KK		ano	-	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
	9	Sedláček	-0-	K800	zátka	ano	ano	ano	ano	-0-	-0-	-0-	
3	8	Landa	d.Whirpool	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
	7	Hronková	Amica	KK		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
2	6	Sýkora	d.Baumatic	KK		ano	ne	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
	5	Melichar	nepřítomen										
1	4	Randák	Gorenje	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
	3	Abrahám	Mora 218	KK		ano	-	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
0	2	Invago	Mora	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
	1	Čermák	-0-	K800	zátka	ano	ano	ano	ano	-0-	-0-	-0-	

KB SERVIS s.r.o.
Kovářova 27
165 00 Praha 5
IČ: 26144557, DIČ: CZ26144557
Tel.: 602 211 935



Milán Poliak

ZPRÁVA

O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Podle vyhlášky ČÚBP č.85/1978 Sb. a ČSN EN 1775
Č.177/2022

Datum provedení revize: 15.11.2022

Bellušova 1804, Praha5

Místo, kde je OPZ instalováno:

Společenství vlastníků bytových jednotek Bellušova 1803-1804

Vlastník, správce, provozovatel : Bellušova 1803/5, Praha 5

Druh revize :

Provozní revize

Označení zařízení: NTL plynovod od hlavního domovního uzávěru k uzávěrům před spotřebiči včetně

OPZ- F, /provozní medium : zemní plyn 2,1 kPa/

Výsledek tlakové zkoušky : úspěšná – provozním tlakem

Jméno a příjmení revizního technika-číslo osvědčení.

Milan Poliak ev.č.osvědčení 17429/2/21/R-PZ-f,g

Technická dokumentace: druh zařízení F,G OPZ do 50 kW

Zjištěné závady:

NEJSOU

Celkové hodnocení: **OPZ JE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU**

Za provozovatele se zúčastnil: nájemníci jednotlivých bytů

Rozdělovník: 1x RT, 2x odběratel

V Praze

dne 15.11.2022

Investor:

Dodavatel:

Revizní technik



SERVIS s.r.o. ev.č.opr.3829/2/16/PZ-M,R,f,g
Kovářova 27
155 00 Praha 5

IČ: 26144557, DIČ: CZ26144557
Tel.: 602 211 938



TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č : 177/22

STRANA : 2

- A. Technické hodnoty revidovaných zařízení
- B. Údaje o měření a zkouškách
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp.kontrol
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení
- F. Celkové zhodnocení dle § 8 písm.1) Vyhl.85/78 Sb.

A. Domovní NTL plynovod dle TPG 704 01, provozní tlak 2,1 kPa, od HUP šoupě DN 150 ve sklepe domu v místnosti č.12 a dále zredukováno svařovaným potrubím DN100 k T kusu a vpravo do výměňkové stanice a vlevo ke K800 DN 32 v místnosti č.301, kde je umístěno i sekční šoupě DN 100 a dále ke sklípkům ke K800 DN 32 před stoupačkami a dále je potrubí vedeno k uzávěrům před plynoměry v instal.šachtách v bytech a k uzávěrům před sporáky /viz příloha/. Před plynoměry jsou osazeny uzávěry K800 a KK DN 20 a před sporáky K800 a KK DN 15.

Plynovod je z trub ocel.závitových bezešvých, natřen žlutou barvou, dopojení k spotřebičům je šroubované.

Dopojení na plynovou hadici viz příloha.

U všech plynoměrů je provedeno vodivé propojení.

V bytě č.20,27 a 28 není osazen plynoměr a potrubí je ukončeno zátkou.

Návrh termínu
odstranění závad
do :

B. Kontrola těsnosti spojů detektorem GI – 03 M v.č.4121.
Kontrola ovladatelnosti uzávěrů.
Kontrola umístění uzávěrů.
Kontrola označení plynovodu.
Kontrola funkčnosti a bezpečnosti spotřebičů a jejich dopojení.

C Nejsou.

D. Byla předložena předchozí kontrolní zpráva č.62/19 z 14.11.2019.

E. Neení.

F. Zařízení „F“ je schopno bezpečného provozu.

Doporučuji provést výměnu starých nefunkčních uzávěrů u plynoměrů.

Doporučuji provést výměnu dopojovacích hadic s prošlou záruční lhůtou

a výměnu šroubovaných dopojení spotřebičů za bezpečnostní tlakovou hadici.



[Handwritten signature]

Č. REVIZE:	ADRESA:	DRUH :	SPRÁVCE:	DATUM:									
177/2022	Belišova 1804	revize		15.11.2022									
Patro	b. č.	Jméno	Sporák	HUP	plynměr	funkční	klíčka	přístupný	uzem	Uzávěr	přístup	přípoj	závada
			d.varná deska	DN 20	rozteč	ano	ano	ano	ano	DN 15	ano	Plynová hadice	
7	31	Jonáš	d.Whirpool	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
	30	Mihule	d.Mora	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
6	29	Štýs	d.Whirpool	KK+		ano	-0-	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
	28	Fuglík	-0-	KK	zátka	ano	-0-	ano	ano	-0-	-0-	-0-	
5	27	Svátková	-0-	KK	zátka	ano	-0-	ano	ano	-0-	-0-	-0-	
	26	Hrazdřiová	d.Fagor	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
4	25	Doležal	d.Bosch	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
	24	Rajtr	d.Whirpool	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
3	23	Krucký	Mora 2135	K800		ano	ano	ano	ano	K800	ano	Plynová hadice	
	22	Tintěra	Mora	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
2	21	Kručí	d.lkea	KK		ano	-0-	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
	20	Mevstřík	-0-	KK	zátka	ano	-0-	ano	ano	-0-	-0-	-0-	
1	19	Mihalik	Whirpool	K800		ne	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
	18	Krček	Mora	KK		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
0	17	Bez vizitky	Bez plynu										




KB SERVIS s.r.o.
 Kovářova 27
 155 00 Praha 5
 IČ: 26144557, DIČ: CZ26144557
 Tel.: 602 211 938

Dodavatel IČO 26144557 DIČ CZ26144557
 KB servis s.r.o
 odd.C vl.74165
 Kovářova 1617
 155 00 PRAHA 5
 Peněžní ústav ČSOB
 Číslo účtu 212891335/0300

Variabilní symbol 29
 Konstantní symbol 0008
 Specifický symbol
 Částka =12865.00 Kč
 Objednávka

Příjemce
 SBD Pokrok
 Kollárova 18
 186 00 Praha 8

Odběratel IČO 24749974 DIČ CZ24749974
 Společenství vlastníků byt.
 jednotek 1803-1804
 Bellušova 1803/5
 155 00 PRAHA 5

Platební podmínky
 Den splatnosti 09.03.2023
 Způsob úhrady převodem
 Datum vystavení dokladu 23.02.2023
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 23.02.2023

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	----------------------	----------	----------	----------	-----

Fakturuje Vám za práce provedené na údržbě
 bytového fondu

č.objednávky/č.zakázky/objekt
 04-0116-2022-223/22/02-00113 HS 578
 revize plynoinstalace

Bellušova 1803	3900.00	1.000	3900.00	21%
Belušova 1804	3900.00	1.000	3900.00	21%
odstranění úniku plynu zjištěného při kontrole č.p. 1803 byt č. 13 výměna HUP v inst. šachtě, kontrola detektorem - bez závad	2500.00	1.000	2500.00	15%
materiál : HUP 3/4"	480.00	1.000 ks	480.00	15%
celkem			10780.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	7800.00	1638.00	9438.00	21%
snížená	2980.00	447.00	3427.00	15%
celkem	10780.00	2085.00	12865.00	*

k úhradě 12865.00 Kč

Počet stran 1

Vystavil Milan Bergman
 Telefon vystavil Bergman +420602211938
 e-mail kbservissro@seznam.cz

Razítko a podpis