

ZPRÁVA

O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Podle nařízení vlády č.192/2022 sb. a ČSN EN 1775
Č.6/2025

Datum provedení revize: 26.2.2025

Bellušova 1803, Praha5

Místo, kde je OPZ instalováno:

Společenství vlastníků bytových jednotek Bellušova 1803-1804

Vlastník, správce, provozovatel : Bellušova 1803/5, Praha 5

Druh revize :

Provozní revize

Označení zařízení: NTL plynovod od hlavního domovního uzávěru k uzávěrům před spotřebiči včetně

OPZ- F, /provozní medium : zemní plyn 2,1 kPa/

Výsledek tlakové zkoušky : úspěšná – provozním tlakem

Jméno a příjmení revizního technika-číslo osvědčení.

Milan Poliak ev.č.osvědčení 17429/2/21/R-PZ-f,g

Technická dokumentace: druh zařízení F,G OPZ do 50 kW

Zjištěné závady: NEJSOU

Celkové hodnocení: **OPZ JE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU**

Za provozovatele se zúčastnil: nájemníci jednotlivých bytů

Rozdělovník: 1x RT, 2x odběratel

V Praze

dne 26.2.2025

Investor:

Dodavatel:

Revizní technik

ev.č.opr.3829/2/16/PZ-M,R/f,g

KB SERVIS s.r.o.
Kovářova 27
155 00 Praha 5
IČ: 26144557, DIČ: CZ26144557
Tel.: 602 211 222



TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č : 6/25

STRANA : 2

- A. Technické hodnoty revidovaných zařízení
- B. Údaje o měření a zkouškách
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp.kontrol
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení
- F. Celkové zhodnocení dle § 8 písm.1) Vyhl.85/78 Sb.

A. Domovní NTL plynovod dle TPG 704 01, provozní tlak 2,1 kPa, od HUP šoupě DN 150 ve sklepě domu v místnosti č.12 a dále zredukováno svařovaným potrubím DN100 k T kusu a vpravo do výměňkové stanice a vlevo ke K800 DN 32 v místnosti č.301, kde je umístěno i sekční šoupě DN 100 a dále ke sklípkům ke K800 DN 32 před stoupačkami a dále je potrubí vedeno k uzávěrům před plynoměry v instal.šachtách v bytech a k uzávěrům před sporáky /viz příloha/. Před plynoměry jsou osazeny uzávěry K800 a KK DN 20 a před sporáky K800 a KK DN 15. Plynovod je z trub ocel.závitových bezešvých, natřen žlutou barvou, dopojení k spotřebičům je šroubované. Dopojení na plynovou hadici viz příloha. U všech plynometrů je provedeno vodivé propojení. V bytě č.1,5 a 9 není osazen plynometr a potrubí je ukončeno zátkou.

Návrh termínu
odstranění závad
do :

B. Kontrola těsnosti spojů detektorem GI – 03 M v.č.4121.
Kontrola ovladatelnosti uzávěrů.
Kontrola umístění uzávěrů.
Kontrola označení plynovodu.
Kontrola funkčnosti a bezpečnosti spotřebičů a jejich dopojení.

C 1. v bytě č.10 byl zjištěn únik plynu u HUP.

D. Byla předložena předchozí revizní zpráva 176/22 z 15.11.2022.

E. Není.

odstraněno při revizi

F. Zařízení „F“ je schopno bezpečného provozu.

Doporučuji provést výměnu starých nefunkčních uzávěrů u plynometrů.
Doporučuji provést výměnu dopojovacích hadic s prošlou záruční lhůtou
a výměnu šroubovaných dopojení spotřebičů za bezpečnostní tlakovou hadici.



Č. REVIZE:		ADRESA: Bellušova 1803				DRUH : revize				SPRÁVCE:				DATUM: 26.2.2025			
6/2025																	
Patro	b.č.	jméno/ změna	*	Sporák d-varná deska	HUP DN 20	Plynměr rozeč	funkční	klíčka	přístupný	uzem	Uzávěr DN 15	přístup	přípoj	závada			
7	16	Ondříšová		d.Mora	K800		ne	ne	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice				
	15	Doležal		d.Mora	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice				
6	14	Grigorian		Mora	KK		ano	-	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice				
	13	Pokorný		Mora	KK		ano	-	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice				
5	12	Batková		d.Elektrolux	K800		ne	ne	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice				
	11	Šilhanová		d.Mora	K800		ano	ano	ano	ano	K800	ano	Plynová hadice				
4	10	Holt		Gorenje	KK		ano	-	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	Únik plynu u HUP			
	9	Sedláček		-0-	K800	zátka	ano	ano	ano	ano	-0-	-0-	-0-				
3	8	Landa		d.Whirpool	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice				
	7	Hronková		Amica	KK		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice				
2	6	Sýkora		d.Baumatic	KK		ano	ne	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice				
	5	Melichar		-0-	K800	zátka	ano	ano	ano	ano	-0-	-0-	-0-				
1	4	Randák		Gorenje	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice				
	3	Abrahám		Mora 218	KK		ano	-	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice				
0	2	Invago		Mora	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice				
	1	Čermák		-0-	K800	zátka	ano	ano	ano	ano	-0-	-0-	-0-				

KB SERVIS s.r.o.
Kovářova 27
155 00 Praha 5
IČ: 26744557, DIČ: CZ26744557
Tel: 492 000 440



24.3. odstavina
učitel b f z a b f 10

26

ZPRÁVA

O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Podle nařízení vlády č.192/2022 sb. a ČSN EN 1775

Č.7/2025

Datum provedení revize: 26.2.2025

Bellušova 1804, Praha5

Místo, kde je OPZ instalováno:

Společenství vlastníků bytových jednotek Bellušova 1803-1804

Vlastník, správce, provozovatel : Bellušova 1803/5, Praha 5

Druh revize :

Provozní revize

Označení zařízení: NTL plynovod od hlavního domovního uzávěru k uzávěrům před spotřebiči včetně

OPZ- F, /provozní medium : zemní plyn 2,1 kPa/

Výsledek tlakové zkoušky : úspěšná – provozním tlakem

Jméno a příjmení revizního technika-číslo osvědčení.

Milan Poliak ev.č.osvědčení 17429/2/21/R-PZ-f,g

Technická dokumentace: druh zařízení F,G OPZ do 50 kW

Zjištěné závady: NEJSOU

Celkové hodnocení: **OPZ JE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU**

Za provozovatele se zúčastnil: nájemníci jednotlivých bytů

Rozdělovník: 1x RT, 2x odběratel

V Praze

dne 26.2.2025

Investor:

Dodavatel:

Revizní technik

ev.č.opr.3829/2/16/PZ-M,R/f,g

KBS SERVIS s.r.o.
Kovářeva 27
155 00 Praha 5
IČ: 26144557, DIČ: CZ26144557
Tel.: 802 211 992



TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č : 7/25

STRANA : 2

- A. Technické hodnoty revidovaných zařízení
- B. Údaje o měření a zkouškách
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp.kontrol
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení
- F. Celkové zhodnocení dle § 8 písm.1) Vyhl.85/78 Sb.

A. Domovní NTL plynovod dle TPG 704 01, provozní tlak 2,1 kPa, od HUP šoupě DN 150 ve sklepe domu v místnosti č.12 a dále zredukováno svařovaným potrubím DN100 k T kusu a vpravo do výměňkové stanice a vlevo ke K800 DN 32 v místnosti č.301, kde je umístěno i sekční šoupě DN 100 a dále ke sklípkům ke K800 DN 32 před stoupačkami a dále je potrubí vedeno k uzávěrům před plynoměry v instal.šachtách v bytech a k uzávěrům před sporáky /viz příloha/. Před plynoměry jsou osazeny uzávěry K800 a KK DN 20 a před sporáky K800 a KK DN 15. Plynovod je z trub ocel.závitových bežešvých, natřen žlutou barvou, dopojení k spotřebičům je šroubované. Dopojení na plynovou hadici viz příloha. U všech plynoměrů je provedeno vodivé propojení. V bytě č.20,27 a 28 není osazen plynoměr a potrubí je ukončeno zátkou.

Návrh termínu
odstranění závad
do :

B. Kontrola těsnosti spojů detektorem GI – 03 M v.č.4121.
Kontrola ovladatelnosti uzávěrů.
Kontrola umístění uzávěrů.
Kontrola označení plynovodu.
Kontrola funkčnosti a bezpečnosti spotřebičů a jejich dopojení.

C. Nejsou.

D. Byla předložena předchozí revizní zpráva č.177/22 z 15.11.2022.

E. Není.

F. Zařízení „F“ je schopno bezpečného provozu.

Doporučuji provést výměnu starých nefunkčních uzávěrů u plynoměrů.
Doporučuji provést výměnu dopojovacích hadic s prošlou záruční lhůtou
a výměnu šroubovaných dopojení spotřebičů za bezpečnostní tlakovou hadici.



Č. REVIZE:		ADRESA: Belušova 1804				DRUH : revize				SPRÁVCE:				DATUM: 26.2.2025	
7/2025															
Patro	b.č.	jméno			Sporák d-varná deska	HUP DN 20	Plynměr rozeč	funkční	klíčka	přístupný	uzem	Uzávěr DN 15	přístup	přípoj	závada
7	31	Jonáš			d.Whirpool	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
	30	Mihule			d.Mora	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
6	29	Štýs			d.Whirpool	KK+K800		ano	-0-	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
	28	Fuglik			-0-	KK	zátka	ano	-0-	ano	ano	-0-	-0-	-0-	
5	27	Svátková			-0-	KK	zátka	ano	-0-	ano	ano	-0-	-0-	-0-	
	26	Hrazdířová			d.Fagor	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
4	25	Doležal			d.Bosch	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
	24	Rajtr			d.Whirpool	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
3	23	Krucký			Mora 2135	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
	22	Tintěra			Mora	K800		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
2	21	Kručí			d.Ikea	KK		ano	-0-	ano	ano	-0-	-0-	-0-	
	20	Meysřík			-0-	KK	zátka	ano	-0-	ano	ano	-0-	-0-	-0-	
1	19	Mihalik			Whirpool	K800		ne	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
	18	Krček			Mora	KK		ano	ano	ano	ano	KK	ano	Plynová hadice	
0	17	Bez vizitky			Bez plynu										


SERVIS s.r.o.
 Konečtova 27
 155 00 Praha 5
 IČ: 26144557, DIČ: CZ26144557
 Tel.: 502 211 938


